

Bakonypölöske Község Önkormányzata
8457 Bakonypölöske, Petőfi u. 88.

Tárgy: LMK-316 vételi ajánlat

Tisztelt Jenei Ilona!

2015. augusztus 11-én történt állapotvizsgálat során az LMK-316 forgalmi rendszámú, Fiat Scudo típusú személygépkocsival kapcsolatban az alábbiakat rögzítettük:

Az autó adatai:

Típus: Fiat Scudo 270

Alvázszám: ZFA27000064260581

Motorszám: PSARHK10DYXB4005896

Motor teljesítmény: 88KW

Forgalomba helyezés időpontja: 2009.05.28.

Gyártási év: 2009.

Kilométer futás: 58.586 km

Műszaki érvényesség: 2017.06.01

Szín: homok metál (sárga)

A mért festékvastagság értékek:

fényezésre utaló, gyáritól eltérő festék vastagság nem volt mérhető. Minden elem gyárinak megfelelő festékvastagság értékű.

Az állapotvizsgálat során az alábbi hiányosságokat, hibákat állapítottuk meg (mellékleve vizsgálati jegyzőkönyv, állapotlap):

Első lengéscsillapítók nem megfelelőek. Első és hátsó fékbetétek kopottak, cseréjük hamarosan esedékes. Gumiabroncsok kopottak, nem az évszaknak megfelelőek.

Fenti adatokat figyelembe véve vételi ajánlatunk az autóra: 1.850.000,-Ft

Ajánlatunkat az autó paraméterének lényeges megváltozásáig, de maximum 10 napig tartjuk.

MARSAL KFT.

Ajka-Bakonygyepes, Forrás u. 11

Tel. 88 / 242-242

Adószám: 10478536-2-19

OKHB: 10404845-48410658

Tisztelettel:.....

Nyerges Balázs

Opel Marsal'

8448 Ajka, Forrás u. 11.

Ajka, 2015. augusztus 12.

MŰSZAKI ÁLLAPOTLAP

a ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ forgalmi rendszámú használt személygépkocsi értékesítéséhez

Első/hátul Gyártmány: Fiat
 Fékberendezés Típus: 170 Scudo
 Km-óra állás: 59000
 Első lengéscsillapító Motorszám: PSARHK10DYXB4005896
 nem megfelelő Alvázszám: ZFAR1D000064260581
 Hengerek száma: 4
 Úrtartalom: 1997
 Teljesítmény: 88 kW
 Legutolsó műszaki vizsga időpontja: 2015.06.01
 Következő vizsga időpontja: 2017.06.01
 Gyártási év (évjárat): 2009
 Üzem mód: DIESEL
 Eddigi tulajdonosok száma: 1
 Magyarország üzembehelyezése: 1099.05.28
 Gépkocsi színe: 01 Sárga
 Eredeti: ☒ Újrafestett: ☐

Korlatolt

	Szerkezeti jellemzők	M	GY	R-H
I. Fékrendszer	B.e.	J.e.		X
	B.h.	J.h.		X
	Rögzítő fék		/	
	Pedálház		/	
	B.e.	J.e.		X
	B.h.	J.h.		X
II. Futómű, abroncs	Kerékabroncs	/		
	Gumiabroncs		X	
	KRESZ tartozékok			
III. Tartozékok	Elsősegély tartozékok			
	Pótkerék, szerszámok			

	Szerkezeti jellemzők	M	GY	R-H
III. Elektromos berendezés, világítás	Távolsági fényszórók	/		
	Tompított fényszórók		X	
	Helyzetjelzők	/		
	Féklámpa	/		
	Vészjelző	/		
	Irányjelzők	/		
	Akkumulátor	/		
	Indítómotor	/		
	Tolatólámpa	/		
	Műszerek működése	/		
	Dinamó-generátor töltés	/		
IV. Motor, tengelykapcsoló	Olajnyomás	/		
	Kipufogógáz mérés CO%	-		
	Kipufogógáz K. tényező	-		
	Kipufogó rendszer	/		
	Hűtési rendszer	/		
V. Kormány IV. Kocsiszekrény	Tengelykapcsoló	/		
	Kormány holtjáték	/		
	Kormány rudazat	/		
	Javított elemek	/		
	Sérült elemek	/		
VII. Alváz felépítmény	Korrodált elemek	/		
	Utastér állapota	/		
	Szélvédő üveg sérült / ép	/		
	Visszapillantó tükör	/		
	Biztonsági öv	/		
	Ablakmosó működése	/		
	Sebességmérő műszer	/		
	Egyéb műszerek	/		

A tulajdonos nyilatkozik, hogy a tulajdonát képező gépjárművel nem rendelkezik.

Pápa, 2015.08.11.

Ajka-Bakonygyepes, Forrás u. 11

Tel. 88 / 242-242

Adószám: 10478536-2-19

OKHB: 10404845-48410658

tulajdonos

kereskedő

Jelmagyarázat: M = megfelelő; Gy = gyenge (beállításra szorul); R-H = rossz; hibás (javításra szorul)

Készült: 2015-8-11 11:20:34

Naplószám / Tételszám :

Járművizsgálati jegyzőkönyv

Rendszám: LMK316
Alvázsám: ASZ
Gyártmány: FIAT SCUDO 2 ,0D SZGK 95-04

Motorszám: MSZ
Típus:

Mellső futómű ellenőrzés:
Oldalcsúszás értékek (m/km):

Zajszint ellenőrzés:
Közeltéri zaj (dBA):

Lengéscsillapítottság vizsgálat: (A)
(Maradó talperő értékek %-ban)

	Bal oldal:	Jobb oldal:	Eltérés:
1.	37,9	34,7	8,6
2.	45,0	53,2	15,5
3.			

Kipufogógáz emisszió értékek:

CO (térfogat %)	COgáz (tf%)
HC (ppm)	HCgáz (ppm)
Lambda	Lambdagáz
K	

Fékvizsgálat: (üzemi fék) (M)

	Vezérlés N/bar	Bal oldal kN	Jobb oldal kN	Eltérés %
1.	56	3,05	2,83	7

Bal ing.	Jobb ing.	Fékerő ért.
%	%	%
10	12	307

2.	113	2,30	2,02	12
----	-----	------	------	----

5	10	266
---	----	-----

3.

4.

5.

Fékvizsgálat: (rögzítő fék)

1.				
2.		3,01	2,49	17

3.

4.

Fényszóró beállítás:

	Tompított Fényerő (lux)	Helyzet	Távolsági Fényerő (lux)	Helyzet
Bal oldal				
Jobb oldal				

Tachográf ellenőrzés:

W érték [imp/km]:
Órajel pontosság [perc/nap]:
Gördülő kerület [mm]:
Sebességhatároló [km/h]:

Szubjektív vizsgálat:

Szubjektív hibák száma: 2

Magyarzat: A = alkalmatlan, K = korlátozott, M = megfelelő, N = nem minősíthető